





SOLAS Immersion Suit PS5026

Påkledningsveiledning


1 Fjern ev. lue og skotøy



2 Ta på drakten
- beina først



3 Ta på hetten og
stram fotreimene



4 Stram reimene på
innsiden av drakten
slik at den passer deg



5 Dra igjen glidelåsen
foran




6 Stram midjereimen



7 Ta på hanskene



8 Hopp i vannet med
føttene først.
Legg deg på ryggen



9 Trykk på av/på-knappen
for å aktivere eller sku av
lyset

